

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江省长兴县白象硅灰石矿有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZXP【2024】0006
用人单位名称	浙江省长兴县白象硅灰石矿有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	浙江省长兴县李家巷镇青草坞	联系人	张建勇
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	姜礼勇	项目审核人	
项目负责人	姜礼勇	项目签发人	
现场调查人员	姜礼勇, 倪鸿峰		
调查时间	2024-05-18	用人单位陪同人	张建勇
检查范围	-33m 中段、-93m 中段、地面场地		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 二氧化碳, 噪声, 手传振动, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘)		
采样、检测人员	张建春, 焦汉仁, 童俊勇, 姜礼勇		
采样、检测时间	2024-05-20 至 2024-05-22	用人单位陪同人	张建勇

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 7 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 7 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

